

VIA

Riksbyggen

RAPPORTMOTTAGARE

Riksbyggen

Riksbyggen

Lars Jonsson

Box 9051

10271 Stockholm

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-02-18 – 2009-05-31.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2009-06-04. De mättes 2009-06-09.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Lennart Pettersson, Ringvägen 81, 14770 Grödinge

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer: 26

Blåbetong:

Vet ej

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

1984

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Husgrundstyp: Platta på mark

Fastighetsdata har lämnats av --, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
382698		Vardagsrum	1 trappa upp	mindre än 20
156422	Kök	Annat boutrymme	1 trappa upp	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärde beräknas ej eftersom mätningen delvis utfördes utanför eldningssäsongen.


Läsbart namnförtydligande till den av mätplatsansvarige underskrivna blanketten saknas.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

Ingela Hjelte (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gamdataradon.se - Internet: www.gamdataradon.se

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2009-06-24

MÄTNINGEN UTFÖRD AT

TELNR.

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2009-06-24

UPPDRAGSNR.

2086171:1

Rapportblad 1 (1)

232

Riksbyggen

Lars Jonsson

Box 9051

10271 Stockholm

VIA

Riksbyggen

RAPPORTMOTTAGARE

Riksbyggen

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-02-18 – 2009-06-10.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2009-06-15. De mättes 2009-06-22.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Emma Ahtonen, Ringvägen 83, 14770 Grödinge

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer: 27

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Byggnadsår: 1984

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av --, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
134065	Kök	Annat boutrymme	1 trappa upp	mindre än 20
340504		Vardagsrum	1 trappa upp	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärde beräknas ej eftersom mätningen delvis utfördes utanför eldningssäsongen.

Läsbart namnförtydligande till den av mätplatsansvarige underskrivna blanketten saknas.

Tryggve Rönqvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se

VIA

Riksbyggen

RAPPORTMOTTAGARE

Riksbyggen

Riksbyggen

Lars Jonsson

Box 9051

10271 Stockholm

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-02-18 – 2009-05-27.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2009-05-29. De mättes 2009-06-01.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Ann-Marie Sundman, Ringvägen 89, 14770 Grödinge

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer: 30

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong: Vet ej

Byggnadsår: 1984

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Ann-Mari Sundman, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
259229		Vardagsrum	1 trappa upp	40 +/- 10
161951	Kök	Annat boutrymme	1 trappa upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärde beräknas ej eftersom mätningen delvis utfördes utanför eldningssäsongen.


Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

Ingela Hjelte (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gamdata-radon.se - Internet: www.gamdata-radon.se

VIA

Riksbyggen

RAPPORTMOTTAGARE

Riksbyggen

Riksbyggen

Lars Jonsson

Box 9051

10271 Stockholm

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-02-18 – 2009-05-16.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2009-05-29. De mättes 2009-06-01.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Börje Andersson, Ringvägen 91, 14770 Grödinge**

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer: **31**

Byggnadstyp: **Flerbostadshus**

Ventilationstyp: **Mekanisk Frånluft**

Husgrundstyp: **Platta på mark**

Blåbetong:

Vet ej

Byggnadsår:

1984

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Börje Andersson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
449978			1 trappa upp	20 +/- 10
379452	Kök	Annat boutrymme	1 trappa upp	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärde beräknas ej eftersom mätningen delvis utfördes utanför eldningssäsongen.


Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

Ingela Hjelte (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se